

# MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 \*

\*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.



Antigüedad: 51 años (construida en 1967)  
Superficie en pies cuadrados: 4,262

Estudiantes matriculados:  
58

**ESTADO DEL EDIFICIO:  
MALO**

**FCI: 42.7%**

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%  
En estado aceptable: Del 11% al 30%  
En mal estado: más del 30%

## Long View High School

- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Sustituir la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética.

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$361,970. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.